

## GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

St. Rørbæk Vandværk I/S  
Morbærvænget 20  
3600 Frederikssund

Analyserapport nr. 20240625/009

26. juni 2024

Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)  
Tage Bagger VVS



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	13,9 °C	Prøvested:	Køkken Bygaden 10
Lugt*	Ingen lugt	Prøvedato:	2024-06-13 Kl. 09:09
Smag*	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	1	200	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
Farvetal	Pt mg/l	5,3	15	15%
Turbiditet	FNU	0,22	1	5%
pH	pH	7,8	7 - 8,5	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	71,7	250	15%
Jern, total	Fe mg/l	0,016	0,2	10%
Ilt	O <sub>2</sub> mg/l	10		5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2024-06-13 rapport nr. 20240625/008

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant